



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

REFORMA DOS PÓRTICOS

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO DE PÓRTICOS
PARA REFORMA

SUMÁRIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE REFORMA DOS PÓRTICOS – SITUAÇÃO ATUAL.....	2
1. Pórtico 1 – Acesso a Chapecó	2
2. Pórtico 2 – Acesso a Quilombo	3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE REFORMA DOS PÓRTICOS – SITUAÇÃO ATUAL

1. Pórtico 1 – Acesso a Chapecó



Figura 1 - Pórtico SC - 153, Acesso a Chapecó – A imagem demonstra uma visão geral do pórtico. Podemos verificar telhas quebradas e faltantes, régua de madeira empenadas e sujeira na base.



Figura 2 - Vidraças quebradas e placa que necessitam de reparos, telhas faltantes inclusive cumeeira em ambos os lados.



Figura 3 - Frontão com necessidade de aplicação de verniz devido a descoloração da madeira pelo tempo e placa a ser pintada

2. Pórtico 2 – Acesso a Quilombo



Figura 4 - Pórtico SC-153, acesso a Quilombo



Figura 5 - Vidros quebrados e falta de algumas telhas, inclusive cumeeira.



Figura 6 - Parede de pedra São Tomé que necessita de limpeza e pintura em verniz, coloração adulterada pelo tempo na madeira do frontão e placa em metal que necessita de pintura de fundo e letreiro.

O presente levantamento fotográfico foi realizado no dia 28/12/2018 pela manhã.