


PÓRTICO 1 - ACESSO A CHAPECÓ


Substituição de telhas e beirais
Verificar fixação de telhas



Verificar instalações elétricas, fios soltos e lâmpadas.

VISTA - Sentido Coronel Freitas - Chapecó

MADEIRA A SER SUBSTITUÍDA
BEIRAL A SER SUBSTITUÍDO
VIDROS QUEBRADOS
LOCAIS COM TELHAS QUEBRADAS



VISTA - Sentido Chapecó - Coronel Freitas

DATA DO LEVANTAMENTO 28/12/2018

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

PROJETO: REFORMA DOS PÓRTICOS

ESCALA: SEM ESCALA

CONTEÚDO:
VISTA GERAL

DATA: 10/01/2019
DESENHO: PÂMELA

FOLHA:

01

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL
LUIS CARLOS OSS CREA: 053939-7