

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CORONEL FREITAS

Projeto: Conserto de cobertura do Ginásio Floresta II.

Local: Bairro Floresta II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
OBRA: Conserto da cobertura do Ginásio Floresta II.
LOCAL: Floresta II

1. SUBSTITUIÇÃO DE TERÇAS DA COBERTURA.

Depois da cobertura do ginásio ser atingida por ventos fortes, parte das terças de madeira e cobertura foram arrancadas, devendo ser feitas as complementações das terças, assim como a troca de algumas outras que apresentam apodrecimento. As terças de madeira serão substituídas por novas de pinheiro sem nós de 15x5x/540cm.

Sendo que nestas operações serão usados equipamentos de segurança e proteção, para o trabalho em altura, para que se possa garantir a integridade dos funcionários.

2. COBERTURA

Será usada telhas aluzinc 0,5 mm, fixada nas terças de madeira, que seguirão o padrão definido, sendo fixadas através de parafusos autobrocantes com anel de borracha.


Em todo o serviço deverá ser incluso a mão de obra da instalação da cobertura de telhas aluzinco, fretes, serviços de guindastes para instalação necessárias

3. LIMPEZA E TRANSPORTE DE MATERIAL.

Todos os restos de materiais serão removidos, sendo dado o destino adequado.

Será feito uma inspeção ao final dos trabalhos, para que sejam verificados a sua funcionalidade e a limpeza do local.

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.







Coronel Freitas/SC, agosto de 2020.

Luis Carlos Oss
Eng. Civil- PMCF
CREA 053939-7