

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Número da ATA: 19/2023 (Sequência: 4)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.126,97 M², conforme orçamento, projeto e memorial descritivo, anexos ao edital.

Ata referente ao recebimento dos envelopes do Processo licitatório. Edital de CONCORRÊNCIA 10/2023 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.126,97 M², conforme orçamento, projeto e memorial descritivo, anexos ao edital. Aos vinte cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte três às 08:30 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, com sessão pública gravada e transmitida ao vivo, reuniu-se a comissão de licitações para o ato de recebimento dos envelopes e, abertura e julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame licitatório. Apresentou tempestivamente os envelopes, proposta e documentação a seguinte empresa: "SAMI CONSTRUÇÕES LTDA;- sem repres presente "TRÊS COQUEIROS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA "INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIELI "ZELAR CONTRUTORA LTDA- sem repres presente "WHARR CONSTRUTORA LTDA. "BORRILE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA- sem repres presente "THAYNNA MANUELLY CASASOLA LTDA. "J.P CONTRUTORA LTDA. Os envelopes foram NOVAMENTE rubricados pela comissão atestando a inviolabilidade do envelope 02, após foi aberto o envelope n° 02 contendo a PROPOSTA, cujos documentos foram rubricados e analisados pela comissão e os membros presentes. "Abertos os envelopes contendo a proposta. Na análise dos documentos, As empresas J.P e WARR asseverou que que a empresa SAMI CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou o demonstrativo de BDI junto à planilha orçamentária, a empresa BORRILE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA apresentou soma de BDI 1 e 2 equivocada, TRÊS COQUEIROS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA a soma do BDI está em desconformidade com a planilha orçamentária. INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIELI está com cálculo de BDI em desconformidade com a planilha orçamentária. THAYNNA MANUELLY CASASOLA LTDA, não apresentou a composição BDI indicado na planilha orçamentária. ZELAR CONTRUTORA LTDA não apresentou composição BDI 2. A pedido da empresa WARR, solicitou que fosse registrado que o cálculo de BDI influencia diretamente nos custos da obra, ademais pontuou que embora a administração busque a proposta mais vantajosa para a administração, está deve estar de acordo com o edital. Determino a suspensão da sessão para análise das propostas e planilhas pelo setor de engenharia, Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

CNPJ: 83.021.824/0001-75
AV. SANTA CATARINA, 1022
C.E.P.: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

Processo Administrativo: 41/2023
Processo de Licitação: 41/2023
Data do Processo: 22/05/2023

Folha: 2/2

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Número da ATA: 19/2023 (Sequência: 4)

Coronel Freitas, 25 de Julho de 2023

COMISSÃO:

CASSIANE FICAGNA - - Presidente da Comissão de Licitação
SIDIANE PANISSON - - VICE-PRESIDENTE
CLEOMAR PAGNUSSAT - - membro
JORACI PAGNUSSAT - - membro
MARLOVA GRANDO CIPRIANI - - membro